






	IK		SCx	Hmax
OXYA	Vasque verre 09 Vasque PC 10	9,6 kg	0,14 m <sup>2</sup>	8m



## VERSION PORTEE Ø60




## VERSION SUSPENDUE



1

2x

T25






2



PH N°1



27



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.  
 The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.  
 Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

**ECLATEC S.A.S.** 41, rue Lafayette - B.P. 69 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France  
 Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00 Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16 Site • [www.eclatec.com](http://www.eclatec.com)




Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 077 632 € - R.C.S. Nancy - B 352 031 843 - N° TVA FR 87 352 031 843  
 Banque : LCL Nancy - IBAN : FR 73 3000 2073 2500 0006 0765 S29 - BIC : CRLYFRPP





TOP 60/76

4 T25








8 N.m ± 1

SUSPENDUE

42

25




100N.m ± 1

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.  
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.  
Die in der Leuchte beinhalten Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - B.P. 69 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France  
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00 Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16 Site • www.eclatec.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 077 632 € - R.C.S. Nancy - B 352 031 843 - N° TVA FR 87 352 031 843  
Banque : LCL Nancy - IBAN : FR 73 3000 2073 2500 0006 0765 S29 - BIC : CRLYFRPP





La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.  
 The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.  
 Die in der Leuchte beinhalten Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.


**ECLATEC S.A.S.** 41, rue Lafayette - B.P. 69 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France  
 Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00 Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16 Site • [www.eclatec.com](http://www.eclatec.com)




Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 077 632 € - R.C.S. Nancy - B 352 031 843 - N° TVA FR 87 352 031 843  
 Banque : LCL Nancy - IBAN : FR 73 3000 2073 2500 0006 0765 S29 - BIC : CRLYFRPP






# OXYA


	IK		SCx	Hmax
OXYA	Vasque verre 09 Vasque PC 10	9,6 kg	0,14 m <sup>2</sup>	8m



## VERSION PORTEE Ø60




## VERSION SUSPENDUE





1






2x




2




PH N°1



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.  
 The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.  
 Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.



## SUSPENDUE




La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.

Die in der Leuchte beinhalten Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.





Autres notices et  
modes opératoires

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.  
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.  
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.