

BORNE  
TEO  
LED

CE



IEC  
EN 60598

IP66

RoHS




220-240V 50Hz

IK		SCx	Hmax
10	19kg	-	1m





La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.  
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.  
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

1



2-a




Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s'ils ne sont pas connectés.  
*DALI wires at the bottom of the pole must be separated and isolated if they are not connected.*





La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.  
 The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.  
 Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

2-b

## Fil pilote - SD



3



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.  
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.  
Die in der Leuchte beinhaltenen Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.